

Edificio: **Magazzino Comunale Ossaia**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Località Vallone n. Ossaia, 52044, Cortona (AR)	
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1743561,53 Y: 4791347,30	Riferimenti catastali: Foglio: 263 Allegato: Particelle: 204
Id struttura 051017- Cod. ISTAT Comune: 051017	

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

	Originaria	Attuale	In emergenza
Destinazione d'uso	31 - Ufficio Manutenzione Comune 46 - Centro Operativo Comunale (COC)	31 - Ufficio Manutenzione Comune 46 - Centro Operativo Comunale (COC)	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 2,70 m	Superficie media piano: 173 mq
	Superficie esterna: 3600 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 3	
	Superficie parch. 1800 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2008	Anno di ultimazione lavori: 2010	
	Materiale struttura principale(°): 7 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 10	Ore di fruizione al giorno: 6	Mesi fruizione all'anno: 12
----------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
	Metodo di rif.:	
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
Metodo di rif.:		
Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4	

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: limitrofa al PIP (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico; 3=zona nuova edificazione; 4=zona industriale; 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	S.R. 71 Umbro Casentino	7,00	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a 10,00 km in loc. Ospedale Fratta Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità <input checked="" type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto <input checked="" type="checkbox"/> Fognature	FORMTEXT Gestore individuato con appalto Gestore individuato con appalto Nuove Acque Nuove Acque
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 4 Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input checked="" type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Mensa <input checked="" type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:

Accessibilità disabili	<input type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input checked="" type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola elementare e media "G. Mancini" Cortona**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via Gioco del Pallone n. 1 Cortona, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1742285,60 Y: 4795514,25	Riferimenti catastali: Foglio: 108 Allegato: Particelle: 19, 20	Id struttura 051017-01 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 1600 mq
	Superficie esterna: 300 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 3	
	Superficie parch. 140 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristich e costruttive	Anno di progettazione: anni '50	Anno di ultimazione lavori: anni '50	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio- calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: 2004		
	Tipologia intervento(♦): 1 (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
	Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento
	Variazione di destinazione	Miglioramento	

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 100	Ore di fruizione al giorno: 7	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %		
	Metodo di rif.:		
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %		
	Metodo di rif.:		
	Struttura antisismica? SI NO		
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti		
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4		

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 2 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 1 se 5 specificare: (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via Gioco del Pallone	5,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 7,00 km in loc. Ospedale Fratta Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	Gestore individuato con appalto
	GPL	
	Acquedotto	Nuove Acque
Telefonia	Fognature	Nuove Acque
	Telefono	n. linee telefoniche: 2 Gestore: Telecom
	Internet	
	Fax	
Gruppo elettrogeno	Telefono satellitare	
	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona li 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

EDIFICI STRATEGICI

Edificio: **Municipio Cortona**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Piazza della Repubblica n. 13 Cortona, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1742258,71 Y: 4795703,74	Riferimenti catastali: Foglio: 361 Allegato: Particelle: 221, 222, 223, 224, 225, 226	Id struttura 051017-02 e 03 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	36 - Municipio	36 - Municipio	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 7	Altezza media piano: 2,70 m	Superficie media piano: 1940 mq
	Superficie esterna: 0 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 1	
	Superficie parch. 0 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1200	Anno di ultimazione lavori:	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: 2010		
	Tipologia intervento(♦): 3 (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
	Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento
	Variazione di destinazione	Miglioramento	

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 70	Ore di fruizione al giorno: 6	Mesi fruizione all'anno: 12
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 2 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 1 se 5 specificare: (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Piazza della Repubblica		
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 7,00 km in loc. Ospedale Fratta Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	Gestore individuato con appalto
	GPL	
	Acquedotto	Nuove Acque
Telefonia	Fognature	Nuove Acque
	Telefono	n. linee telefoniche: 16 Gestore: Telecom
	Internet	
	Fax	
Gruppo elettrogeno	Telefono satellitare	
	SI NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Cortona li 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

EDIFICI STRATEGICI

Edificio: **Corpo Forestale dello Stato Cortona**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via Roma n. 18 Cortona, 52044, Cortona (AR)	
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1742190,00 Y: 4795735,00	Riferimenti catastali: Foglio: 361 Allegato: Particelle: 160
Id struttura 051017-04 Cod. ISTAT Comune: 051017	

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	55 - Corpo Forestale dello Stato	55 - Corpo Forestale dello Stato	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 4		Altezza media piano: 4,48 m	Superficie media piano: 46,30 mq
	Superficie esterna:	mq	Tipologia di superficie esterna (*):	
	Superficie parch.	mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristich e costruttive	Anno di progettazione: 1700		Anno di ultimazione lavori:	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:		(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio- calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione			
	Anno di progettazione ultimo intervento: 1980			
	Tipologia intervento(♦): 2 (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.			
	Interventi strutturali eseguiti:			
	Sopraelevazione	Trasformazione		Riparazione
	Ampliamento	Interventi strutturali		Consolidamento
	Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 2	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 12
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 2 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 1 se 5 specificare: (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via Roma	6,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 7,00 km in loc. Ospedale Fratta Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	Nuove Acque
	Fognature	Nuove Acque
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 3 Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Cortona li 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

EDIFICI STRATEGICI

Edificio: **Scuola elementare e media "A. Capitini" Montecchio**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Strada Comunale del Chiuso n. 85 Montecchio, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1737810,00 Y: 4790785,00	Riferimenti catastali: Foglio: 253 Allegato: \ Particelle: 62	Id struttura 051017-05 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 1380 mq
	Superficie esterna: 1900 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristich e costruttive	Anno di progettazione: 1972	Anno di ultimazione lavori: 1974	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio- calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: 1996		
	Tipologia intervento(♦): 3 (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
	Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento
	Variazione di destinazione	Miglioramento	

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 200	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Strada Comunale del Chiuso	7,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 9 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	Gestore individuato con appalto
	GPL	
	Acquedotto	Nuove acque
Telefonia	Fognature	Nuove acque
	Telefono	n. linee telefoniche: 2 Gestore: Telecom
	Internet	
	Fax	
Gruppo elettrogeno	Telefono satellitare	
	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

EDIFICI STRATEGICI

Edificio: **Scuola elementare e media "G. Medagli" Fratta**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: **Strada Provinciale n. 28 Siena-Cortona n.
Fratta, 52044, Cortona (AR)**

Coordinate (Gauss Boaga Ovest):
X: **1737295,00**
Y: **4795655,00**

Riferimenti catastali:
Foglio: **192** Allegato:
Particelle: **235 e 236**

Id struttura **051017-06**
Cod. ISTAT Comune: **051017**

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Privato: Mazziari Marzio e Mercati Giorgetta	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 1340 mq
	Superficie esterna: 1150 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristich e costruttive	Anno di progettazione: 1970	Anno di ultimazione lavori: 1972	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio- calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 100	Ore di fruizione al giorno: 7	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> ; 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Strada Provinciale n.28 Siena-Cortona	7,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 0,300 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore	
	Elettricità		
	Metano		
	GPL		
	Acquedotto	Nuove Acque	
	Fognature	Nuove Acque	
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 2	Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo:	kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola materna "S. Agata" Fratta**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: C.a Fratta n. 37 Fratta, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1737280,00 Y: 4795580,00	Riferimenti catastali: Foglio: 192 Allegato: Particelle: 187	Id struttura 051017-07 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2 - Scuola materna	2 - Scuola materna	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 340 mq
	Superficie esterna: 1080 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2 e 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1961	Anno di ultimazione lavori: 1963	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:	Trasformazione	Riparazione
	Sopraelevazione	Interventi strutturali	Consolidamento
	Ampliamento		
	Variazione di destinazione	Miglioramento	

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 20	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità seditiva: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
Altri rischi	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> ; 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Strada Provinciale n.28 Siena-Cortona	3,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 0,600 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	
	Fognature	Nuove Acque Nuove Acque
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 1 Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona li 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola materna "Cerchio Magico" Mercatale**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Strada Provinciale n. 35 Val di Pierle n. 64 Mercatale, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1754620,00 Y: 4794010,00	Riferimenti catastali: Foglio: 174 Allegato: Particelle: 323	Id struttura 051017-08 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2 - Scuola materna	2 - Scuola materna	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 290 mq
	Superficie esterna: 836 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2 e 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1956	Anno di ultimazione lavori: 1960	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 35	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità seditiva: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> ; 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Strada Provinciale n.35 Val di Pierle	6,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 25 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore	
	Elettricità		
	Metano		
	GPL		
	Acquedotto	Nuove Acque	
	Fognature	Nuove Acque	
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 2	Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo:	kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola materna "Bruno Ciari" Monsigliolo**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Strada Provincia n. 31 di Manzano n. Monsigliolo, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1739070,00 Y: 4792410,00	Riferimenti catastali: Foglio: 228 Allegato: Particelle: 166 e 318	Id struttura 051017-09 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2 - Scuola materna	2 - Scuola materna	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 380 mq
	Superficie esterna: 1140 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2 e 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1970	Anno di ultimazione lavori: 1972	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 30	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità seditiva: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> ; 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Strada Provincia n.31 di Manzano	6,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 8 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	
	Fognature	Nuove Acque Nuove Acque
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 2 Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola elementare e media "A.Giappichelli" Mercatale**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via Pignattaio n. Mercatale, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1754920,00 Y: 4794115,00	Riferimenti catastali: Foglio: 174 Allegato: Particelle: 102	Id struttura 051017-10 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	3 - Scuola elementare 4 - Scuola media inferiore	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 696 mq
	Superficie esterna: 2088 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1980	Anno di ultimazione lavori: 1982	
	Materiale struttura principale(°): 1 e 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: 2002		
	Tipologia intervento(♦): 3 (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 80	Ore di fruizione al giorno: 7	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via Pignattaio	4,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 25 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	Nuove Acque
	Fognature	Nuove Acque
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 3 Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola materna "Italo Scotoni" Camucia**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via Italo Scotoni n. Camucia, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1741800,00 Y: 4794400,00	Riferimenti catastali: Foglio: 107 Allegato: Particelle: 271	<i>Id struttura</i> 051017-12 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2 - Scuola materna	2 - Scuola materna	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 860 mq
	Superficie esterna: 3040 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1980	Anno di ultimazione lavori: 1982	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 60	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità seditiva: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 2 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Centro abitato (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via Italo Scotoni	6,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 7 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	Nuove Acque
	Fognature	Nuove Acque
Telefonia	Telefono n. linee telefoniche: 2 Internet Fax Telefono satellitare	Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola materna ed elementare "A.F. Paliotti" Terontola**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via Dante Alighieri n. 27 Terontola, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1744630,00 Y: 4788765,00	Riferimenti catastali: Foglio: 313 Allegato: Particelle: 223	Id struttura 051017-13 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2 - Scuola materna 3 - Scuola elementare	2 - Scuola materna 3 - Scuola elementare	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 850 mq
	Superficie esterna: 1450 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2 e 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1968	Anno di ultimazione lavori: 1970	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 190	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
Altri rischi	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Centro abitato (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> ; 3= <i>zona nuova edificazione</i> ; 4= <i>zona industriale</i> ; 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via Dante Alighieri	5,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 14 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	Nuove Acque
	Fognature	Nuove Acque
Telefonia	Telefono n. linee telefoniche: 3 Internet Fax Telefono satellitare	Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

EDIFICI STRATEGICI

Edificio: **Caserma Vigili del Fuoco Tavarnelle**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Strada Comunale di Cegliolo n. 18 Tavarnelle, 52044, Cortona (AR)	
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1740380,00 Y: 4796905,00	Riferimenti catastali: Foglio: 86 Allegato: Particelle: 458
Id struttura 051017-15 Cod. ISTAT Comune: 051017	

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

	Originaria	Attuale	In emergenza
Destinazione d'uso	45 - Centro Operativo Misto (COM) 53 - Vigili del Fuoco	45 - Centro Operativo Misto (COM) 53 - Vigili del Fuoco	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 3	Altezza media piano: 3,50 m	Superficie media piano: 840 mq
	Superficie esterna: mq	Tipologia di superficie esterna (*): 1	
	Superficie parch. 5510 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 1970	Anno di ultimazione lavori: 1972	
	Materiale struttura principale(°): 1 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 12	Ore di fruizione al giorno: 24	Mesi fruizione all'anno: 12
---------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità seditiva: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> ; 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Strada Comunale di Cegliolo	5	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 5 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	
	Fognature	Nuove Acque Nuove Acque
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 3 Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola media inferiore Terontola**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via dei combattenti n. Terontola, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1744630,00 Y: 4788835,00	Riferimenti catastali: Foglio: 313 Allegato: Particelle: 38	Id struttura 051017-16 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	4 - Scuola media inferiore	4 - Scuola media inferiore	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 400 mq
	Superficie esterna: 1800 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2 e 3	
	Superficie parch. 540 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 1980	Anno di ultimazione lavori: 1981	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 120	Ore di fruizione al giorno: 7	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità seditiva: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
Altri rischi	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Centro abitato (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> , 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via dei combattenti	5,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 14 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	
Telefonia	Fognature	Nuove Acque
		Nuove Acque
	Telefono	n. linee telefoniche: 2 Gestore: Telecom
	Internet	
Gruppo elettrogeno	Fax	
	Telefono satellitare	
	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

EDIFICI STRATEGICI

Edificio: **Scuola materna "Il gabbiano" ed elementare "S. Margherita" Centoia**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Strada Provinciale n. 32 Lauretana n. Centoia, 52044, Cortona (AR)	
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1738380,00 Y: 4786090,00	Riferimenti catastali: Foglio: 342 Allegato: Particelle: 137
Id struttura 051017-17 Cod. ISTAT Comune: 051017	

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2 - Scuola materna 3 - Scuola elementare	2 - Scuola materna 3 - Scuola elementare	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 560 mq
	Superficie esterna: 1580 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2 e 3	
	Superficie parch. mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1975	Anno di ultimazione lavori: 1977	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 75	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
Altri rischi	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Nucleo abitato a prevalenza agricola (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> ; 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Strada Provinciale n.32 Lauretana	6,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 13 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore	
	Elettricità		
	Metano		
	GPL		
	Acquedotto	Nuove Acque	
	Fognature	Nuove Acque	
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 3	Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo:	kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Scuola media "Berrettini Pancrazi" Camucia**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via di Murata n. Camucia, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1742170,00 Y: 4794270,00	Riferimenti catastali: Foglio: 143 Allegato: Particelle: 812	Id struttura 051017-18 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	4 - Scuola media inferiore	4 - Scuola media inferiore	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3,00 m	Superficie media piano: 1220 mq
	Superficie esterna: 7040 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2 e 3	
	Superficie parch. 5840 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristich e costruttive	Anno di progettazione: 1979	Anno di ultimazione lavori: 1980	
	Materiale struttura principale(°): 1 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio- calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: 1994		
	Tipologia intervento(♦): 4 (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
	Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento
	Variazione di destinazione	Miglioramento	

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 250	Ore di fruizione al giorno: 7	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1= <i>Pianeggiante</i> , 2= <i>pendio</i> , 3= <i>Cresta</i> .		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Centro abitato (**):1= <i>centro storico</i> ; 2= <i>adiacente centro storico</i> , 3= <i>zona nuova edificazione</i> , 4= <i>zona industriale</i> , 5= <i>altro da specificare</i> .		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via di Murata	5,00	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 7 km in loc. Fratta Ospedale Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	
Telefonia	Fognature	Nuove Acque
		Nuove Acque
	Telefono	n. linee telefoniche: 2 Gestore: Telecom
	Internet	
	Fax	
Gruppo elettrogeno	Telefono satellitare	
	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Edificio: **Caserma Comando Carabinieri Cortona**

Data censimento: **08.06.2012**

Indirizzo: Via Dardano n. 9 Cortona, 52044, Cortona (AR)		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1742290,00 Y: 4795850,00	Riferimenti catastali: Foglio: 361 Allegato: Particelle: 43	Id struttura 051017-19 Cod. ISTAT Comune: 051017

Referente	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. Cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:
Responsabile	Nominativo: Vedi Rubrica	Indirizzo: Vedi Rubrica	
	Tel. uff.: Vedi Rubrica	Tel. cell.: Vedi Rubrica	Tel. ab.:

Proprietario	Comune di Cortona	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	Comune di Cortona	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	52 - Carabinieri e Pubblica Sicurezza	52 - Carabinieri e Pubblica Sicurezza	-

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 3	Altezza media piano: 3 m	Superficie media piano: 705 mq
	Superficie esterna: 0 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 1	
	Superficie parch. 200 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche e costruttive	Anno di progettazione: 1700	Anno di ultimazione lavori:	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento:		
	Tipologia intervento(♦):	(♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.	
	Interventi strutturali eseguiti:		
	Sopraelevazione	Trasformazione	Riparazione
Ampliamento	Interventi strutturali	Consolidamento	
Variazione di destinazione	Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 18	Ore di fruizione al giorno: 24	Mesi fruizione all'anno: 12
---------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità seditiva: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: SI NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? SI NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: Presenti Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana R3 R4 Alluvione R3 R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 2 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 1 se 5 specificare: (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Via Dardano	4	
Elisuperficie	Presente Assente Elisuperficie più vicina a 7,00 km in loc. Ospedale Fratta Se presente: Omologata ENAC Abilitata al volo notturno Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	Elettricità	Gestore individuato con appalto
	Metano	
	GPL	
	Acquedotto	Nuove Acque
	Fognature	Nuove Acque
Telefonia	Telefono Internet Fax Telefono satellitare	n. linee telefoniche: 10 Gestore: Telecom
Gruppo elettrogeno	SI NO	potenza gruppo: kW

Locali presenti	Uffici Sala riunioni Bagni Cucina	Mensa Magazzino Ascensore Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	Completa Parziale Adattabile Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Cortona lì 07.03.2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
